





令和7年10月 航空写真



選別処理棟 スラブ配筋状況



選別処理棟 外周部塗布防水施工状況



選別処理棟 山留引抜状況



受入貯留ヤード棟 二次根伐状況