

令和8年10月 航空写真



受入貯留ヤード棟　B工区鉄骨建方状況



選別処理棟　天井ラック取付状況



破砕処理棟　プラント機器設置状況



選別処理棟　2階プラント機器設置状況