

令和6年10月 航空写真



アスファルト撤去状況



東側破砕機 基礎解体状況



選別棟 流動化処理土打設状況



場內通路 敷鉄板整備状況