





令和6年9月 航空写真



鉄分貯留ヤード跡地 整地状況



サイロ跡地 既存杭撤去状況



計量棟 屋根解体状況



現場事務所 組立完了状況