




令和7年9月 航空写真



選別処理棟 型枠建込状況



選別処理棟 汚水処理設備出来形状況



選別処理棟 1階床CON打設状況



受入貯留ヤード棟 一次根伐状況