





令和7年12月 航空写真




選別処理棟 鉄骨建方状況



選別処理棟 デッキ敷状況



破碎処理棟 基礎配筋状況



受入貯留ヤード棟 2次根伐状況